

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ**

г. Кемерово, Центральный район

«08» июня 2015г.
(10-00ч.)

Заместитель начальника инспекции: *Евсович Владимир Владимирович* рассмотрев дело об административном правонарушении, протокол № 49-235 от 02.06.2015г. об административном правонарушении, совершенным **должностным лицом:** директором ООО УК «Альтернатива» Самсоновым Алексеем Николаевичем, 30.04.1971года рождения, паспорт 32 00 № 352928, выдан Ленинским РОВД г. Кемерово, 25.08.2000г., код подразделения 422-002, проживающий по адресу: г. Кемерово, пер. Отрадный, 8, действующим на основании Устава, решения учредителя Общества с ограниченной ответственностью управляющей компании ООО УК «Альтернатива» № 1 от 08.05.2013г, адрес ООО УК «Альтернатива»: 650907, гор. Кемерово, ул. Тройцкая, 1А, тел. 571-086, ИНН 4205266785.

Самсонов А. Н., на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился, о дате, времени и месте совершения процессуальных действий извещён надлежащим образом (определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 02.06.2015г.).

Установил:

При рассмотрении обращения жителей и в результате инспекционных обследований многоквартирного дома по адресу: г. Кемерово, ул. Урицкого, 13 совместно с представителем управляющей компании ООО УК «Альтернатива», **выявлены факты нарушений Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 (ПИН), Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491, а именно:**

- ул. Урицкого, 13

В жилых помещениях 11, 12, 13 выявлены протечки крыши – нарушения п.п. 4.6., 4.6.1., 4.6.1.1, 4.6.1.2. ПИН, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 подп. «б» п.2. В подъезде № 2 нарушения п.п. 4.6., 4.6.1., 4.6.1.1, 4.6.1.2. ПИН, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491 подп. «б» п.2.

При обследовании чердачного помещения наблюдаются просветы в кровельном покрытии (шифере), а также просветы в примыкании вентиляционных шахт к крыши дома, нарушения п.п. 4.6., 4.6.1., 4.6.1.1, 4.6.1.2. ПИН, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме

